

# 监 理 日 志

日期：2022 年 7 月 5 日

天气：阵雨

星期：二

气温：23-32℃

工程名称：廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查生产车间屋面支架情况，发现排水沟内有垃圾未清理，要求施工单位及时清理。 2、检查办公楼屋顶支架安装。 3、参与厂区关于生产车间屋面漏雨修补会议。 4、要求施工人员正确佩戴安全帽。 5、催促施工单位进快回复监理通知单。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	1、办公楼屋面支架安装 施工人数 5 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：	