

监 理 日 志

日期：2022 年 7 月 31 日

天气：多云

星期： 日

气温：24-33℃

工程名称：廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、检查生产车间南屋面组件安装。 2、要求施工单位下班前清理屋面施工垃圾。 3、要求施工人员正确佩戴安全帽。 4、检查南屋面组串接线，发现与图纸不符，现场要求整改。 5、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江西子联合工程有限公司	生产车间南屋面组件安装 施工人数 6 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王超