

监 理 日 志

日期: 2022 年 8 月 2 日

天气: 多云

星期: 二

气温: 25-36℃

工程名称: 廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、要求施工单位下班前清理屋面施工垃圾。 2、要求施工人员正确佩戴安全帽。 3、现场发现已安装的组件有个别压块缝隙较大, 要求整改。 4、有部分组件未安装导电片, 现场要求安装。 5、监理资料整理。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江西子联合工程有限公司	生产车间南屋面组件吊装、安装 施工人数 6 人, 管理人员 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人: 南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 王超