

监 理 日 志

日期：2022 年 8 月 23 日

天气：阴

星期：二

气温：20-29℃

工程名称：廊坊德基机械科技有限公司 865.08kWp 屋顶分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、要求施工单位电缆穿管管口做喇叭型。 2、检查到场交流电缆沟深度深度，旁站宿舍楼及办公楼交流电缆沟回填。 3、要求施工单位在施工区域拉安全警示带。 4、确认脚架螺丝及交流电缆到场时间。 5、监理资料整理。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	1、宿舍及办公楼交流电缆沟回填 2、电缆井及并网柜砌筑 施工人数 7 人，管理人员 1 人
其 它 事 项		
本日现场监理人员		南玉荣
记录人：南玉荣		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王超