

# 监 理 日 志

日期: 2022 年 08 月 03 日

星期: 三

天气: 阴  
气温: 32/25℃

工程名称: 珠海光联屋顶 915.6KWp 分布式光伏发电项目

|                            |                                  |                                                                                                               |
|----------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 正常巡视现场.                          |                                                                                                               |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位<br><br>上海通发<br>能源科技<br>有限公司 | 施工内容及进度<br><br>1. 施工人员 11 人.<br>2. 施工机械: 电动扳手 8 个、手电钻 2 个.<br>3. 施工内容: 2-3 号楼支架安装, 支架材料分散.<br>4. 完成工程总量的 44%. |
| 其<br>它<br>事<br>项           | 正常安全施工.                          |                                                                                                               |
| 本日现场监理人员                   | 孔令才                              |                                                                                                               |
| 记录人: 孔令才                   | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘英奇        |                                                                                                               |