

监理日志（ ）

日期：2022年 07月 01日

天气：晴

星期：五

气温：22—31℃

工程名称：山东潍坊招商科瑞一期 1，2MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、巡检发现 2#厂房加固施工电线破损，即令其进行防护完成； 2、结构加固蓝图交付使用，查看问题有 D 轴双檩条加固材料清单不对，汇报业主。 3、晚上加固施工进行巡检现场。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏华湛 电力安装 工程有限 公司	施工人员 4 人 施工部位：加固 2#厂房 6、7、 8、9 轴檩条加固，4、3 轴斜撑加固；
其 他 事 项	1、安全技术交底已落实到位。 2、个人安全防护用品穿戴齐全。	
本日现场监理工作 人员	黎建光	
记录人：黎建光	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：王立杰	