

监 理 日 志

工程名称：马鞍山海狮织造有限公司 3MW 分布式光伏发电项目

日期	2022年5月29日 星期日	气候	小雨	气温	22°-29°
监理人员动态：	1人	材料进场、见证取样、合格情况： 折梁、走道板、14号伏线 逆变器、扁铁、组件均进场			
施工方人员动态：	3人				
施工机械动态：	一台叉车				
施工部位 进度情况	现场支架已全部安装完成。				
检查发现的 问题	1. 爬梯护栏不牢，生铁严重 2. 成品保护不到位（原材料设备） 3. 现场无安全警示标识。				
处理措施、 意见、结果	以下发监理通知单要求施工单位整改				
协调内容 或其他					
记录人	唐月	总监签阅	夏新华		



扫描全能王 创建