

# 监 理 日 志

工程名称：马鞍山海狮织造有限公司 3MW 分布式光伏发电项目

|              |                      |                 |     |    |         |
|--------------|----------------------|-----------------|-----|----|---------|
| 日期           | 2022年5月31日星期一        | 气候              | 晴   | 气温 | 24℃-32℃ |
| 监理人员动态：      | 1人                   | 材料进场、见证取样、合格情况： |     |    |         |
| 施工方人员动态：     | 8人                   |                 |     |    |         |
| 施工机械动态：      | 无                    |                 |     |    |         |
| 施工部位<br>进度情况 | 1. 屋顶材料散料<br>2. 爬梯除锈 |                 |     |    |         |
| 检查发现的问题      | 无                    |                 |     |    |         |
| 处理措施、意见、结果   | 无                    |                 |     |    |         |
| 协调内容或其他      | 临边用彩旗标识              |                 |     |    |         |
| 记录人          | 唐剑                   | 总监签阅            | 夏新华 |    |         |



扫描全能王 创建