

监 理 日 志

工程名称：马鞍山海狮织造有限公司 3MW 分布式光伏发电项目

日期	2022年6月24日星期二	气候		气温	
监理人员动态：	1人	材料进场、见证取样、合格情况：			
施工方人员动态：	11人				
施工机械动态：	无				
施工部位 进度 情况	1. 屋顶组件安装 2. 室外设备基础浇筑混凝土浇筑				
检查发现的 问题	室外设备基础浇筑混凝土浇筑材料不足，同时钢筋绑扎不合格。				
处理措施、 意见、结果	下发监理通知单，				
协调内容 或其他					
记录人	唐月	总监签阅	夏秋华		



扫描全能王 创建