

监 理 日 志

日期: 2022年 8 月 20 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 23-32℃

名称: 博格华纳汽车零部件【天津】有限公司 1358 • 1kwp 分布式光伏电站项目

监理 工作 情况	车棚施工验收 例行巡查。 检查围栏安装质量及样式是否符合范围。	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	厂内塑式线安装 厂外围栏安装。
其 它 事 项	送交回款项 19416元	
本日现场监理人员		
记录人:	总监理工程师/总监理工程师代表(签字):	



扫描全能王 创建

监 理 日 志

日期: 2022年 8 月 21 日

星期: 四

天气: 多云

气温: 22-31℃

名称: 博格华纳汽车零部件【天津】有限公司 1358 • 1kwp 分布式光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

现场例行巡视
检查施工安全保护措施落实情况
现场作业安全交底

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

浙江西子联合工程有限公司

车棚南侧/ 定立放线

施工人员 5人

其
它
事
项

本日现场监理人员

李工

记录人: 李工

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘国英



扫描全能王 创建

监 理 日 志

日期: 2022年 8 月 22 日

星期: 一

天气: 阴

气温: 22-32℃

名称: 博格华纳汽车零部件【天津】有限公司 1358 · 1kwp 分布式光伏电站项目

监
理
工
作
情
况

下雨未施工
审查供货商资料

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

浙江西子联合工程有限公司

下雨未施工

其
它
事
项

本日现场监理人员

刘国东

记录人: 刘国东

总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘国东



扫描全能王 创建