

# 監 理 日 志

日期: 2022年10月2日

星期: 二

天气: 晴

气温: 16.2℃ ~ 21℃

工程名称: 路易华纳汽车零部件【天津】有限公司 1238 + 1300 分体式光伏电站项目

|                 |                                        |                                |
|-----------------|----------------------------------------|--------------------------------|
| <p>監理工作情況</p>   | <p>順利整頓</p>                            |                                |
| <p>施工情況</p>     | <p>施工單位<br/><br/>浙江廣子聯合工程有限<br/>公司</p> | <p>施工內容及進度<br/><br/>未施工</p>    |
| <p>其它事項</p>     |                                        |                                |
| <p>本日現場監理人員</p> |                                        | <p>李 明</p>                     |
| <p>記錄人: 李 明</p> |                                        | <p>監理單位/監理工程師代表(簽字): 謝 建 良</p> |



# 监 理 日 志

日期: 2022年10月3日

星期: 一

天气: 10-19℃

气温: 10-19℃

工程名称: 博格华纳汽车零部件【天津】有限公司 1358·1kwp 分布式光伏电站项目

|                |                                 |                         |
|----------------|---------------------------------|-------------------------|
| 监理工作情况         | 资料整理                            |                         |
| 施工情况           | 施工单位<br><br>浙江西子联合工程有限公司        | 施工内容及进度<br><br>未施工 (下雨) |
| 其它事项           |                                 |                         |
| 本日现场监理人员       | 王... 王...                       |                         |
| 记录人: 王... 王... | 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王... 王... |                         |



# 监 理 日 志

日期: 2011年10月4日

星期: 二

天气: 晴

气温: 5-14℃ 工

工程名称: 博信华纳汽车零部件【天津】有限公司 1358·1kwp 分布式光伏电站项目

|                 |                                                      |                                                                         |
|-----------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <p>监理工作情况</p>   | <p>光伏区例行检查<br/>屋面产生的施工垃圾要及时清除<br/>检查车棚组件安装的安全和质量</p> |                                                                         |
| <p>施工情况</p>     | <p>施工单位<br/><br/>浙江西子联合工程有限公司</p>                    | <p>施工内容及进度<br/><br/>屋面. 直流电缆敷设<br/>车棚 组件安装<br/><br/>施工人数 8人 监理人数 2人</p> |
| <p>其它事项</p>     |                                                      |                                                                         |
| <p>本日现场监理人员</p> |                                                      | <p>李永昌</p>                                                              |
| <p>记录人:</p>     | <p>李永昌</p>                                           | <p>总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘贵奇</p>                                         |



# 监 理 日 志

日期: 2022年10月5日

星期: 三

天气: 阴

气温: 10-18℃ 工

工程名称: 博格华纳汽车零部件【天津】有限公司 1358·1kwp 分布式光伏电站项目

|                            |                                              |                                         |
|----------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况 | 光伏区例行巡检<br>检查组件安装质量及<br>车棚钢结构区域基坑尽快回填、垃圾及时清理 |                                         |
| 施<br>工<br>情<br>况           | 施工单位<br><br>浙江西子联合工程有限公司                     | 施工内容及进度<br><br>组件安装<br><br>光伏区 5人 管理312 |
| 其<br>它<br>事<br>项           |                                              |                                         |
| 本日现场监理人员                   |                                              | 李永红                                     |
| 记录人: 李永红                   |                                              | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘英奇                |

