

监 理 日 志

日期: 2014 年 10 月 21 日

星期: 五

天气: 晴

气温: 6-22℃ 工

工程名称: 博格华纳汽车零部件【天津】有限公司 1358 · 1kwp 分布式光伏电站项目

监理工作情况	光伏正侧引下线。 现场抽查已做过绝缘检测的导线 500V 摇表绝缘值无异常。 现场抽查电缆头制作合格。	
施工情况	施工单位 浙江西子联合工程有限公司	施工内容及进度 车棚、自引车棚地面恢复 充电桩支架恢复 配电室、电缆头制作 屋面引孔做防水。 验收 142 管沟开挖
其它事项		
本日现场监理人员 李山志		
记录人: 李山志		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘星东

