

监 理 日 志

日期: 2022 年 10 月 24 日

星期: 一

天气: 白云

气温: 8-21℃ 工

工程名称: 博格华纳汽车零部件【天津】有限公司 1358-1kwp 分布式光伏电站项目

监理工作情况	光伏区划划巡检。 车棚西侧接地线焊接搭设不足, 现场要求整改。 屋面配电箱和导轨连接, 现场要求尽快整改。	
施工情况	施工单位 浙江西子联合工程有限公司	施工内容及进度 屋面、配电室电缆头制作。 逆变器进线端排列(处理)保护 车棚、东侧 3 组 2 号, 示灯使用 西侧 1 号地线焊接 施工人数 13 人 管理 2 人
其它事项		
本日现场监理人员		李 小 志
记录人: 李 小 志		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘 国 秀

