

监 理 日 志

日期: 2022年 10月 26日

星期: 三

天气: 多云

气温: 10~21℃ 工

工程名称: 博格华纳汽车零部件【天津】有限公司 1358 • 1kwp 分布式光伏电站项目

监理工作情况	现场抽查, 21# 05 路 检测 开路电压 878.6V 屋面垃圾要及时清理 2#-1# 女儿墙开孔要尽快封闭 检查总包资料	
施工情况	施工单位 浙江西子联合工程有限公司	施工内容及进度 屋面光伏出口安装 导水槽安装 逆变器柜体与环网连接 率树、塑坑面恢复 施工完成 13% 整理资料
其它事项		
本日现场监理人员		李永志
记录人: 李永志	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘永秀	

