

监 理 日 志

日期: 2011年 10月 29日

星期: 五

天气: 3/4

气温: 5-15℃ 无风

工程名称: 博洛华纳汽车零部件【天津】有限公司 1358·kva 分布式光
分电站项目

监理工作 情况	光伏电站倒闸操作。 材料室、配电室、无功补偿室整改等一次。	
施工情况	施工单位 浙江西子联合工程有限公司	施工内容及质量 屋面、配电室、电缆桥架等整改 配电室、无功室 无功补偿室 整改验收合格 验收合格
其它事项		
本日现场监理人员: 李二全		
记录人: 李二全 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘国平		

