

监 理 日 志


日期: 2022年 10月 31日

星期: 一

天气: 晴

气温: 12-19℃ 工

工程名称: 博格华纳汽车零部件【天津】有限公司 1358·1kwp 分布式光伏电站项目

监理 工作 情况	光伏在屋顶检查优化安装。 现场发现有把材料放在屋顶上的现象 现场要求立即整改。	
施工 情况	施工单位 浙江西子联合工程有限公司	施工内容及进度 屋面·优化安装。 验收约 4人 验收号 1人
其它 事项		
本日现场监理人员		
记录人: 刘永立	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘永立	

