

监 理 日 志

日期: 2022年10月11日

星期: 二

天气: 晴

气温: 6-17℃ 工

工程名称: 博格华纳汽车零部件【天津】有限公司 1358·1kwp 分布式光伏电站项目

监理工作 情况	光伏阵列引线检查。 屋面光伏组件内发现, 直流电缆保护管不满足 现场要求, 现场要求整改。 检查配电室屋顶引孔密封。	
施工 情况	施工单位 浙江西子联合工程有限 公司	施工内容及进度 屋面直流电缆保护管安装 配电室交流电缆引孔。 车棚、逆变器安装。 电缆直埋挖沟
其它 事项	✓	
本日现场监理人员: 李永志		
记录人: 李永志		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘真奇

