

监 理 日 志

日期: 2022年10月12日

星期: 三

天气: 多云

气温: 10-20℃

工程名称: 博格华纳汽车零部件【天津】有限公司 1358 • 1kwp 分布式光伏电站项目

监理工作情况	光伏区例行巡检 检查配电室材料堆放及安全 检查车棚逆变器安装位置 现场要求车棚光伏区垃圾及时清理	
施工情况	施工单位 浙江西子联合工程有限公司	施工内容及进度 屋面配电室内桥架安装 车棚逆变器安装。 垃圾清理 验收签字人
其它事项		
本日现场监理人员: 李永亮		
记录人: 李永亮		总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘建东

