

监 理 日 志

日期: 2022 年 11 月 1 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 7-15℃ 工

工程名称: 博格华纳汽车零部件【天津】有限公司 1358·1kwp 分布式光伏
电站项目

监 理 工 作 情 况	检查屋面缺陷整改情况 检查光伏电站	
施 工 情 况	施工单位 浙江西子联合工程有限公司	施工内容及进度 屋面光伏电站安装 缺陷整改 施工材料进场验收
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 李 小 东		
记录人: 李 小 东 总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘 贵 芳		

