

监 理 日 志

日期: 2020年8月23日

天气: 多云

星期: 二

气温: 22-29℃

名称: 博格华纳汽车零部件【天津】有限公司 1358·1kwp 分布式光伏电站项目

监理工作情况	东翔光伏区例行巡检 检查光伏板接线盒, 发现光伏板和自热板接线 中心位置, 下边和中间 检查, 均正常, 无异常发现。	
施工情况	施工单位 浙江西子联合工程有限公司	施工内容及进度 基础开挖, 多东土方开挖。 白蚁穴 运输车 2台 运土方 61。
其它事项	下边和中间	
本日现场监理人员	刘国全	
记录人: 刘国全	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘国全	

