

监 理 日 志

日期: 2022年 8 月 24 日

天气: 多云

星期: 三

气温: 22-27 度

名称: 博格华纳汽车零部件【天津】有限公司 1358 • 1kwp 分布式光伏电站项目

监理工作情况	车棚施工完成例初检查。 发现在例车棚基础开挖深度和宽度不足 现场要求. 及时整改。	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	右侧车棚清槽。 施工人数 6人 勾机 1台 运输车 2台
其它事项		
本日现场监理人员	加心志	
记录人: 加心志	总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 刘宝奇	



扫描全能王 创建