监 理 日 志

日期：2022年 8 月24日　　天气：阴

星期：一　　气温：15-27℃ 名

名称：博格华纳汽车零部件【天津】有限公司 1358 • 1kwp 分布式光伏电站项目

监理工作情况	光伏区例行巡检. 检查.车棚.模板支护区第一次验 检查.逆变口吊装验.吊机.设备.梁区.人员资质	
施工情况	施工单位	施工内容及进度
	浙江西子联合工程有限公司	车棚立柱模板支护.安装. 屋顶逆变口.扁铁.桥架吊装. 施工人员 10人 管理人员
其它事项		
本日现场监理人员	[illegible]	
记录人：[illegible]	总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：[illegible]	

扫描全能王 创建