

监 理 日 志

日期: 2022年 9 月 21 日

天气: 晴
气温: 16-28℃

星期: 二
工程名称: 博格华纳汽车零部件【天津】有限公司 1358·1kwp 分布式光伏电站项目

监理单位工作情况		东侧连棚光伏组件验收。 西侧检查发现前边工人使用角磨机。无防护罩。有安全隐患。现场要求整改。	
施工情况	施工单位	浙江西子联合工程有限公司	
	施工内容及进度 东侧连棚定位引线 3622-号-5人		
其它事项			
本日现场监理人员		李.王.王	
记录人: 李.王.王		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 王.王.王	

