

监 理 日 志

日期: 2022年 10月 27日

星期: 二

天气: 17-29℃

气温: 晴 - 工

工程名称: 博格华纳汽车零部件【天津】有限公司 1358·1kwp 分布式光伏电站项目

监理 工作 情况	光伏阵列新巡检。 屋面施工时发现问题: 施工产生的垃圾未及 时清理, 要求尽快处理 东棚施工检查施工安全	
施工 情况	施工单位 浙江西子联合工程有限 公司	施工内容及进度 屋面 直流电缆敷设 东棚 模板组合支拆 施工人数 8人 管理人员 2人
其它 事项		
本日现场监理人员: 刘立志		
记录人: 刘立志	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 刘立志	



监 理 日 志

日期: 2022年 10月28日

星期: 二

天气: 晴

气温: 18-30℃ 工

工程名称: 博格华纳汽车零部件【天津】有限公司 1358·1kwp 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	光伏阵列引电检查。 需浇筑东侧立柱浇筑, 机电达到正常 振捣密实, 现场检查模板内与钢筋接触板 内壁现象, 现场已处理。 配合业主, 检查工程余量, 并做好 井内前准备 works	
施 工 情 况	施工单位 浙江西子联合工程有限公司	施工内容及进度 屋面, 在浇筑电箱 敷设 辅助 浇筑立柱 浇筑以 2 人 管 2 方 以 三 轮 台
其 它 事 项		
本日现场监理人员		李 志
记录人: 李 志		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李 志

