

监 理 日 志

日期: 2022年 9 月 7 日

星期: 二

天气: 晴

气温: 28 - 30℃

名称: 博格华纳汽车零部件【天津】有限公司 1358 • 1kwp 分布式光伏电站项目

监理工作情况 光伏阵列安装检查。 屋面检查. 高差. 防水层等 车棚检查. 斜梁吊装. 发现问题及时 用红字吊斜梁. 发现问题立即要求停工整改.	
施工单位 浙江西子联合工程有限公司	施工内容及进度 屋面. 桥架. 高差. 安装 车棚 斜梁吊装 约2人 10h
其它事项 木架系列货	
本日现场监理人员: 孙志	
记录人: 孙志	总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 孙志

