

监 理 日 志

日期：2022 年 5 月 24 日

天气：阴

星期:二

气温: 18~23℃

工程名称:京能江苏圣美 4.1MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查屋面支架安装质量安全，符合设计及规范要求。 2、验收 19#屋面支架模具，发现模具内壁水泥清理不干净，已要求整改。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江 苏 丰 辉 电 力 建 设 有 限 公 司	1、2#、8#屋面支架安装。	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		施 工 人 员21人，	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		张 献 兵	
记 录 人： 张 献 兵		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（ 签 字 ）：王 超	