监理日志

日期: 2022年6月20日

天气:晴

星期: 一

气温: 24~31℃

工程名称:京能江苏圣美 4.1MW 分布式光伏项目

/13	- 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	尼江办全美 4.1MW 分布式尤伏坝目		
监	1、检	至支架、安装质量,符合设计及规范要求。		
理	2、检	至桥架支架切割焊接,符合设计及规范要求。		
工作	3、检	至13#屋面桥架安装,符合图纸要求。		
作情	4、检查厂区破路,开挖电缆沟工作情况			
况	-	全旁站屋面垃圾清理吊装。		
		二万 <u>州</u> 庄田也 <u></u> 然们生印衣。		
	施工	施工内容及进度		
	単位			
	江苏	1、6#屋面支架安装,12#屋面支架安装。		
14 5	丰 电 建 有 1	2、桥架支架切割焊接。		
施工				
情		3、13#屋面桥架安装。		
况	公司	4、厂区破路,开挖电缆沟。		
		5、厂区原因要求 1#2#8#14#15#屋面垃圾清理吊装。		
站内施	_{工人员、} 施工人员23人 吊机一台 挖掘机一台			
机械情	况			
其它				
事项				
本日	基人员 姜旭			
\ <u></u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	旭 总监理工程师/总监理工程师代表(签字):王超		