

监 理 日 志

日期：2022 年 7 月 12 日

天气：晴

星期：二

气温：31~40℃

工程名称:京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 18#屋面直流电缆接线质量，符合设计及规范。 2、检查 1#屋面直流电缆敷设质量，符合设计及规范。 3、检查 15#屋面接地扁铁焊接质量，符合设计及规范。 4、检查一次，二次设备防火封堵、接地安装质量，符合设计及规范。 5、检查厂区破路恢复钢筋绑扎质量，符合设计及规范。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江 苏 丰 辉 电 力 建 设 有 限 公 司	1、1#屋面直流电缆敷设。 2、15#接地扁铁焊接。 3、厂区破路恢复钢筋绑扎。 4、18#屋面直流电缆接线。 5、一次，二次设备做防火封堵接地安装。	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		施 工 人 员34人	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：王超	