## 监理日志

日期: 2022年7月13日

天气:晴

星期: 三 气温: 31~39℃

工程名称:京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目				
- Alt	1、检查 13#19#桥架盖板安装质量,符合设计及规范。			
监理工作情况	2、检查 13#屋面 MC4 接头组装质量,符合设计及规范。			
	3、检查14#屋面接地扁铁焊接质量,符合设计及规范。			
	  4、检	4、检查车棚钢结构材料进场质量,符合设计及规范。		
	  5、检	检查厂区破路恢复混凝土浇筑质量,符合设计及规范。		
	3.6	Marrie I. she Ti Mi she		
施工情况	施工   单位	施工内容及进度		
	江苏			
	丰辉	1、车机	明钢结构材料进场。	
	电力建有限公司	2、14#	接地扁铁焊接。	
		3、厂区破路恢复混凝土浇筑。		
		4、13#屋面 MC4 接头组装		
		5、13#19#桥架盖板安装。		
站内施工人员、机械情况		施工人员22人 叉车一台		
事项				
本日现场监理人员 姜旭				
记录人: 姜旭			总监理工程师/总监理工程师代表(签字):王超	