

监 理 日 志

日期：2022 年 7 月 17 日

天气：阵雨

星期： 日

气温：25~32℃

工程名称:京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查箱变爬梯焊接质量，符合设计及规范。 2、检查逆变器接地线安装质量，符合设计及规范。 3、检查逆变器接地扁铁焊接质量，符合设计及规范。 4、检查 14#直流电缆搪锡质量，符合设计及规范。 5、检查 19#屋面垃圾清理的工作情况。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江苏 丰辉 电力 建设 有限 公司	1、14#直流电缆搪锡。 2、19#屋面垃圾清理。 3、逆变器接地线安装。 4、逆变器接地扁铁焊接。 5、箱变爬梯焊接	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		施 工 人 员 37 人	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：王超	