

监 理 日 志

日期：2022 年 7 月 25 日

天气：晴

星期：一

气温：28~34℃

工程名称:京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查视频监控电源线敷设质量，符合设计及规范。 2、检查逆变器雨棚安装质量，符合设计及规范。 3、检查 3#箱变基础地坪开挖质量，符合设计及规范。 4、检查车棚基础开挖，符合设计及规范。 5、旁站 2#箱变箱变基础地坪浇筑质量。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江 苏 丰 辉 电 力 建 设 有 限 公 司	1、逆变器雨棚安装。 2、车棚基础开挖。 3、视频监控电源线敷设。 4、2#箱变箱变基础地坪浇筑。 5、3#箱变基础地坪开挖。	
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况		施 工 人 员16人	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：王超	