

监 理 日 志

日期：2022 年 7 月 7 日

天气：晴

星期：四

气温：29~35℃

工程名称:京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查二次设备调试工作情况。 2、检查 13#屋面交流电缆敷设质量，符合设计及规范。 3、检查 13#屋面接地扁铁焊接质量，符合设计及规范。 4、检查车棚钢结构材料质量，符合设计及规范。		
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度	
	江 苏 丰 辉 电 力 建 设 有 限 公 司	1、13#屋面交流电缆敷设。 2、13#接地扁铁焊接。 3、车棚钢结构材料进厂。 4、二次设备并网前调试。	
站 内 施 工 人 员 、 机 械 情 况		施 工 人 员22人 叉 车一台 吊 车一台	
其 它 事 项			
本 日 现 场 监 理 人 员		姜旭	
记 录 人： 姜旭		总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：王超	