

监 理 日 志

日期：2022 年 7 月 9 日

天气：晴

星期：六

气温：28~36℃

工程名称：京能苏州圣美 4.1MW 分布式光伏项目

监 理 工 作 情 况	1、检查 17#14#15#16#屋面直流电缆敷设质量，符合设计及规范。 2、检查 3#箱变交流电缆敷设质量，符合设计及规范。 3、检查 12#屋面接地扁铁焊接质量，符合设计及规范。 4、检查配电室火灾报警器、视频监控安装质量，符合设计及规范。 5、检查 1#2#3#箱变基础回填质量，符合设计及规范。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 丰 辉 电 力 建 设 有 限 公 司	1、17#14#15#16#屋面直流电缆敷设。 2、12#接地扁铁焊接。 3、3#箱变低压电缆敷设。 4、配电室火灾报警器，视频监控。 5、1#2#3#箱变基础回填
站 内 施 工 人 员、 机 械 情 况	施 工 人 员38人 挖 掘 机一 台	
其 它 事 项		
本 日 现 场 监 理 人 员	姜旭	
记 录 人：姜旭	总 监 理 工 程 师/总 监 理 工 程 师 代 表（签 字）：王超	