

监 理 日 志

日期: 2022 年 9 月 4 日

天气:晴

星期: 且

温度:29-20℃

工程名称: 江苏三元轮胎有限公司 (一期 10MW) 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理前期资料 2、召开监理例会 3、11、12#屋面巡视接地制作, 3、13 巡视接地连接, 桥架整改, 压块整改 4、7#8#9#巡视检查, 5、9#巡视接地连接, 6、10#巡视检查环网接地	
施 工 情 况	施工单位	施工内容及进度
	江苏苏美达电力运营有限公司	1、11、12#屋面巡视接地制作, 2、13 巡视接地连接, 桥架整改, 压块整改 3、7#8#9#巡视检查, 4、9#巡视接地连接, 5、10#巡视检查环网接地
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		1 人
记录人: 贾金光		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李俊平