

监 理 日 志

日期: 2022 年 9 月 13 日

天气: 阴

星期: 二

温度: 27-21℃

工程名称: 江苏三元轮胎有限公司 (一期 10MW) 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理前期资料 2、3#屋面巡视检查; 3、巡视过道一压块整改 4、3#屋面封板完成; 5、5#巡视支架安装完成 60% 15、巡视压块整改	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏苏美达电力运营有限公司	1、5#支架安装完成 60% 2、3#封板完成 3、过道一压块整改 4、15#压块整改
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		1 人
记录人: 贾金光		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李俊平