

监 理 日 志

日期: 2022 年 9 月 17 日

星期: 二

天气: 晴
温度: 27-20℃

工程名称: 江苏三元轮胎有限公司 (一期 10MW) 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理前期资料 2、5#厂房屋面巡视材料吊装检查; 3、配电房屋面巡视水泥支架吊装 4、3#屋顶巡视支架吊装; 5、11#12#巡视厂房屋面清洗系统水管安装; 6、15#巡视压块整改	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 苏 美 达 电 力 运 营 有 限 公 司	1、5#厂房屋面支架材料吊装检查; 3、配电房屋面水泥支架吊装 4、3#屋顶支架吊装; 5、11#12#厂房屋面清洗系统水管安装; 6、15#压块整改
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员		1 人
记 录 人: 贾 金 光		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字): 李 俊 平

