

监 理 日 志

日期: 2022 年 9 月 18 日

星期: 日

天气: 晴

温度: 29-20℃

工程名称: 江苏三元轮胎有限公司 (一期 10MW) 屋顶分布式光伏发电项目

监
理
工
作
情
况

- 1、整理前期资料
- 2、5#厂房屋面巡视支架安装检查;
- 3、4#屋顶巡视支架安装;
- 5、11#12#巡视厂房屋面清洗系统水管安装;
- 6、15#巡视压块整改
- 7、原料库逆变器开路电压测试

施
工
情
况

施工单位

施工内容及进度

江苏苏美
达电力运
营有限公
司

- 1、5#厂房屋面支架安装;
- 2、4#屋顶支架安装;
- 3、11#12#厂房屋面清洗系统水管安装;
- 4、15#压块整改
- 5、原料库逆变器开路电压测试

其
它
事
项

无

本日现场监理人员

1 人

记录人: 贾金光

总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李俊平



扫描全能王 创建