

监 理 日 志

日期: 2022 年 9 月 19 日

天气: 晴

星期: 二

温度: 25-18℃

工程名称: 江苏三元轮胎有限公司 (一期 10MW) 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理前期资料 2、15#厂房屋顶巡视检查; 3、5#巡视支架安装 4、4#支架安装 5#组件改装完成 25%; 5、11#、12#、过道 2 水管安装完成 40%; 6、3#北坡支架安装完成 90%	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏苏美达电力运营有限公司	1、15#屋顶压块整改 2、5#支架安装 3、4#支架安装 4、11#、12#、过道 2 水管安装完成 40%; 5、3#北坡支架安装完成 90%
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		1 人
记录人: 贾金光		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李俊平

