

监 理 日 志

日期: 2022 年 9 月 22 日

天气: 多云

星期: 四

温度: 26-18℃

工程名称: 江苏三元轮胎有限公司 (一期 10MW) 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理前期资料 2、4#北坡巡视支架安装完成 100%; 3、发货仓库巡视彩钢瓦支架及彩钢瓦安装完成 60%; 4、过道 3 巡视北坡支架安装完成 70%; 5、7#、8#、9#、过道 1 巡视水管安装完成 80%;	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏苏美达电力运营有限公司	1. 4#北坡支架安装完成 100%; 2、发货仓库彩钢瓦支架及彩钢瓦安装完成 60%; 3、过道 3 北坡支架安装完成 70%; 4、7#、8#、9#、过道 1 水管安装完成 80%;
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		1 人
记录人: 费金尧		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 李俊平



扫描全能王 创建