

监 理 日 志


日期: 2022 年 9 月 28 日

天气: 阴转多云

星期: 三

温度: 25-15℃

工程名称: 江苏三元轮胎有限公司 (一期 10MW) 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、2#、8#、10#北坡支架安装完成 30%; 2、15#北坡彩钢瓦安装完成 20%; 3、5#光伏电缆敷设完成 50%; 4、5#桥架安装完成 90%; 5、整理资料;	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 苏 美 达 电 力 运 营 有 限 公 司	1、2#、8#、10#北坡支架安装完成 30%; 2、15#北坡彩钢瓦安装完成 20%; 3、5#光伏电缆敷设完成 50%; 4、5#桥架安装完成 90%;
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员		1 人
记录人: 		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 



Quark 夸克

高清扫描 还原文档