

监 理 日 志

日期：2022 年 9 月 6 日

星期：二

天气：晴

温度：33-21℃

工程名称：江苏三元轮胎有限公司（一期 10MW）屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理前期资料 2、2、3#屋面巡视桥架里做隔断； 3、10#巡视光伏电缆绑扎整改； 4、10#屋顶检查验收整改情况； 5、仓库巡视光伏电缆绑扎整改； 6、10#巡视检查环网接地制作； 7、	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江苏苏美达电力运营有限公司	1、2、3#屋面巡视桥架里做隔断； 2、10#巡视光伏电缆绑扎整改； 3、10#屋顶检查验收整改情况； 4、仓库巡视光伏电缆绑扎整改； 5、10#巡视检查环网接地制作
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		1 人
记录人：贾金光		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：李俊平