

监 理 日 志

日期: 2022 年 9 月 5 日

天气: 晴

星期: 二

温度: 30~20℃

工程名称: 江苏三元轮胎有限公司 (一期 10MW) 屋顶分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1、整理前期资料 2、11、12#屋面巡视接地制作, 3、13 巡视接地连接, 桥架整改, 压块整改 4、7#8#9#巡视检查环网接地制作, 5、10#巡视整改检查环网接地 6、2、3#屋面巡视检查整改情况	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	江 苏 苏 美 达 电 力 运 营 有 限 公 司	1、11、12#屋面接地制作, 2、13 接地连接, 桥架整改, 压块整改 3、9#接地连接制作, 5、10#环网接地制作
其 它 事 项	无	
本 日 现 场 监 理 人 员		1 人
记 录 人: 贾 金 光		总 监 理 工 程 师 / 总 监 理 工 程 师 代 表 (签 字): 李 俊 平