

监 理 日 志

日期: 2022 年 08 月 07 日

天气: 晴

星期: 三

气温: 25°C ~ 36°C

工程名称: 化德县天成铁合金有限责任公司 3.95MW 分布式光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 制作浇筑混凝土预制构件。	
施 工 情 况	施工内容及进度	
	1. 天成铁合金有限公司人员来现场检查, 怀疑存在安全隐患, 导致该工程暂时停工。	
其 它 事 项	无	
本日现场监理人员		严足贤 郭长英
记录人: 郭长英		总监理工程师/总监理工程师代表 (签字): 孙耀生