监理日志

日期: _2022 年 11 月 26 日 天气: 晴

星期: __六___ 温度: 21/13℃

工程名称:宁波杭州湾新区智能终端产业园区二期项目 6.3MWP 分布式光伏发电项目

| | 1、检查施工现场安全、防疫等情况; | | | |
|-----------------------------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|--|
| 监理工作情 | 2、查看 D 区电缆沟回填; | | | |
| | 3、对 4#、8#、7#屋顶逆变器安装进行检查; | | | |
| | 4、整理资料。 | | | |
| 况 | | | | |
| | 施工 | | | |
| 施工情况 | 単位 | | 施工内容及进度 | |
| | | 1、防疫和安全等事宜。 | | |
| | 阳明 | 2、D区电缆沟非机动车道恢复; | | |
| | . , , . | 3、逆变器支架焊接、安装; | | |
| | 电力 | | | |
| | 建设 | 4、施工人员6人,管理人员3人,挖机两台,叉车一台。 | | |
| | 有限 | | | |
| | 公司 | | | |
| | | | | |
| 其 | | | | |
| 它事 | | | | |
| 项 | | | | |
| | | | | |
| | | | ᄼᇄᄐᅼᇄ | |
| 本日现场监理人员 刘晨瑞 | | | 刈長埔 | |
| 记录人: 刘晨瑞 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 承 子 | | | 总监理工程师/总监理工程师代表(签字): 成 子 | |