**苏州阳刚新能源有限责任公司昆山瀚讯诺电子有限公司651.91KW分布式光伏发电项目监理日志**

| 日期 | 天气 | 气温 | 监理人 | 地点 | 施工人员 | 管理人员 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年09月23日 | 阴 | 16°—26° | 辛国顺 | 苏州市昆山市 | 2 | 1人 |

| 施工单位 | | 施工内容 | |
|---|---|---|---|
| 浙江西子联合工程有限公司 | 施工情况 | 1、2号楼组件搬运分散。<br>2、2号楼组件安装固定。 | |
| | | **施工进度** | |
| | | 完成进度 | 是否与计划进度一致 |
| | | 水泥墩安装完成100% | |
| | | 光伏支架（导轨）安装完成100% | |
| | | 组件安装完成约45% | |
| | | 电缆桥架安装完成100% | |
| | | 直流电缆敷设完成100% | |
| | | 交流电缆敷设完成0% | |
| | | 通讯电缆敷设完成0% | |
| | | 接地环网焊接完成约70% | |
| | | 逆变器安装调试0% | |
| | | 并网柜安装0% | |

**现场问题及材料到场情况**

**监理工作情况**

1、检查巡视2号楼组件搬运分散、组件安装固定。

**明日工作计划**

**监理文件资料及整改情况**

| 文件编号 | 文件标题 | 接收单位 | 是否回复 | 是否整改 |
|---|---|---|---|---|
| / | / | / | / | / |

| | |
|---|---|
| **记录人：辛国顺** | **总监理工程师：**<br><br>**项目监理机构（章）** |