

# 监 理 日 志

日期：2022 年 10 月 30 日

天 气：晴

星期：日

气 温：28/21℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

|                                                                                          |                                                                       |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 监<br>理<br>工<br>作<br>情<br>况                                                               | 1. 箱变钢结构平台焊接现场巡视检查，横梁焊口处未打坡口，已经要求施工单位整改；<br>2. 编写监理周报 1 份，监理检查记录 1 份。 |                                                                                                            |
| 施<br>工<br>情<br>况                                                                         | 施 工 单 位                                                               | 施 工 内 容 及 进 度                                                                                              |
|                                                                                          | 浙江阳明<br>电力建设<br>有限公司                                                  | 箱变钢结构平台拼装焊接，施工人员 4 名。                                                                                      |
| 其<br>他<br>事<br>项                                                                         | 光伏区停工第四天                                                              |                                                                                                            |
| 本日现场监理人员                                                                                 |                                                                       |                         |
| 记录人：  |                                                                       | 总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：  |