监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 04 日　　天　　气：阵　雨

星期：五　　气　　温：25/18℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

<table>
<tr><td>监理工作情况</td><td colspan="2">1. 光伏区 B 区施工现场巡视检查，个别焊缝质量不合格，已经要求施工人员整改；
2. 下发监理工作联系单 1 份。</td></tr>
<tr><td rowspan="2">施工情况</td><td>施工单位</td><td>施工内容及进度</td></tr>
<tr><td>浙江阳明电力建设有限公司</td><td>箱变钢平台加固焊接，围栏、爬梯焊接，施工人员 5 名。</td></tr>
<tr><td>其他事项</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">本日现场监理人员</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2">记录人：</td><td>总监理工程师/总监理工程师代表（签字）：</td></tr>
</table>