

监 理 日 志

日期：2022 年 11 月 09 日

天 气：多 云

星期：三

气 温：29/19℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	光伏区 B 区施工现场巡视检查，个别支架安装角度不符合设计要求，已经通知施工人员进行整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	光伏区 B 区安装支架、组件， 施工人员 26 名；
其 他 事 项		
本日现场监理人员		
记录人： 		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 