

监 理 日 志

日期：2022 年 09 月 13 日

天 气：晴

星期：二

气 温：36/25℃

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

监 理 工 作 情 况	1. 光伏区 B 区进场道路施工现场巡视检查，要求施工人员清除存在安全隐患的电杆后再进行机械作业，规范施工，正确佩戴安全帽； 2. 编写监理大纲文件 1 份 监理规划文件 1 份； 3. 下发监理工作联系单一份。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区 B 区进场道路土方回填，200 型挖掘机 1 台，60 型挖掘机 1 台，自卸车 7 辆； 2. 资料员 1 名编写前期施工资料； 3. 施工人员 5 名，项目经理 1 名，项目负责人 1 名，安全员 1 名。
其 他 事 项		
本日现场监理人员		贲振军
记录人：贲振军		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 王立杰