

监 理 日 志

日期：2023 年 6 月 20 日

星期：二

项目名称：海丰通威 120MWp 渔光产业园光伏发电项目

天 气:阵 雨
气 温: 32/26℃

监 理 工 作 情 况	光伏区施工现场巡视检查，监理工程师发现打桩船控制电源箱内存在一闸多用的现象，已经要求施工人员进行整改。	
施 工 情 况	施 工 单 位	施 工 内 容 及 进 度
	浙江阳明 电力建设 有限公司	1. 光伏区调试打桩设备、开挖鱼塘间田埂 1 处、拆除临建 1 处，施工人员 6 名、200 型挖机 1 台； 2. 建设单位 2 名管理人员； 3. 施工单位 6 名管理人员。（张小栋 赵少明 汪武 王洪连 朱博文 严文超）
其 他 事 项		
本日现场监理人员		
记录人：		总监理工程师/总监理工程师代表（签字）： 